



2022年1月12日

各位

会社名 神東塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 高沢 聡
(コード：4615、東証第1部)
問合せ先 総務人事室 部長 塚越 学
(TEL. 06-6426-3355)

当社製の一部製品に係る不適切行為について

当社で製造する水道用ダクティル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）につきまして、公益社団法人日本水道協会（以下「水道協会」といいます。）の認証規格（JWWA K139）（以下「K139」といいます。）及びお取引先様との協定に関し、下記のとおり、当社における不適切行為がありましたので、お知らせいたします。

本件に関する詳細につきましては、現在調査中であり、詳細を確認でき次第、改めて速やかにご報告いたします。

記

1. 不適切行為に係る対象製品（（1）の製品と（2）の製品は一部重複しています。）

（1）K139 認証品①（以下5製品をいいます。）

- ・クボタコートEM#1001NT
- ・タイセイコート#139 黒・グレー
- ・クボタコート EM#1001NT-L0
- ・ニッチューコート WL#7000 グレー
- ・シントーコート EM#800 グレー

※K139の登録番号順に記載しています。

（2）K139 認証品②（以下11製品をいいます。）

- ・クボタコート Dip#300（速乾を除く）
- ・コスモコート#3000
- ・シントーコート 139
- ・クボタコート#4100
- ・ダクティル管外面補修用塗料
- ・タイセイコート#139 黒・グレー
- ・クボタコート EM#1001NT-L0
- ・ニッチューコート WL#7000 グレー
- ・ニッチューコート E#7000 グレー
- ・シントーコート EM#800 グレー
- ・シントーコート 139(H) グレー

※K139の登録番号順に記載しています。

（3）K139 認証品相当として販売していた非認証品（2製品）

- ・非認証品について、該当するお取引先様には個別にご連絡を差し上げております。

2. 不適切行為の概要

(1) K139 認証品

当社における社内調査の結果、K139 認証品①について、K139 とは異なる条件で得られた試験結果により水道協会の認証を取得し、同規格認証品としてお取引先様に販売・出荷していた疑いが確認されました。

また、K139 認証品②について、K139 に記載されていない原料が使用されている疑いが確認されました。

(2) 非認証品

非認証品について、お取引先様との間で、K139 相当品との仕様を協定していたにもかかわらず、上記(1)同様、試験条件及び原料の点で、当該仕様に定める条件を満たさない製品を製造・出荷していた疑いが確認されました。

3. 現在までの対応状況

これを受けて、当社は、上記不適切行為の疑いが確認された対象製品についての出荷を停止いたしました。また、水道協会において、上記不適切行為が確認された K139 認証品について認証マーク等の使用停止を検討中とのことです。

4. 今後の対応

上記対象製品の納入先であるお取引先様には、順次お詫びとご説明を進めております。また、これと同時に、本件の重要性に鑑み、速やかに社外の専門家も交えた特別調査委員会を設置する予定であり、事実関係の解明、原因究明、再発防止策の策定等に全力を挙げて参ります。特別調査委員会の設置については決定次第、公表いたします。

5. 業績への影響

本件が当社グループの業績に与える影響につきまして、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

お取引先様をはじめ関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。

以 上